

ZAŁĄCZNIK NR 1

SPIS FOTOGRAFII

- Fot.1. Widok ogólny na mur oporowy od strony zachodniej
- Fot.2. Widok wejścia głównego do parku od strony wschodniej (od ul. Dubiela)
- Fot.3. Elewacja wschodnia – część od strony północnej
- Fot.4. Elewacja wschodnia – część południowa muru
- Fot.5. Elewacja Zachodnia – widok w kierunku północnym
- Fot.6. Elewacja Zachodnia – widok w kierunku północnym
- Fot.7. Schody centralne – główne wejście do parku
- Fot.8. Schody centralne – główne wejście do parku, widok od strony ul. Dubiela
- Fot.9. Schody boczne północne – widok od strony ul. Dubiela
- Fot.10. Schody boczne północne – widok od strony parku
- Fot.11. Schody boczne północne – widok na zakończenie muru
- Fot.12. Widok na pęknięty narożnik północny muru (element C-D wg dok. Rysunkowej)
- Fot.13. Schody północne - widok na balustradę. Widoczne zarysowania i spękania balustrady
- Fot.14. Schody boczne południowe. Widoczne zwichrowanie biegów oraz zapadnięty narożnik muru
- Fot.15. Schody boczne południowe. Widok na zniszczony narożnik muru w kierunku południowym
- Fot.16. Schody boczne południowe – widoczne spękania balustrady
- Fot.17. Schody boczne południowe i zakończenie muru – widok od strony ul. Dubiela
- Fot.18. Schody boczne południowe – pęknięte stopnie górnego biegu
- Fot.19. Schody boczne południowe – zakończenie muru oporowego od strony południowej
- Fot.20. Zakończenie muru oporowego od strony południowej. Widoczne uszkodzenia nakrywy
- Fot.21. Widok uszkodzeń muru spowodowanych zapadnięciem się gruntu
- Fot.22. Spękany narożnik muru w części południowej
- Fot.23. Przelamanie muru oporowego w osi K (oznaczenie wg cz. rysunkowej)
- Fot.24. Szczelina powstała po pęknięciu muru. Widoczny sposób łączenia prefabrykatów betonowych.
- Fot.25. Miejsce przelamania muru w osi K – widoczny sposób łączenia prefabrykatów na „pióro i wpust”
- Fot.26. Spękanie w osi M – widoczna dwuwarstwowa struktura nakrywy betonowej.
- Fot.27. Schody centralne – główne wejście do parku
- Fot.28. Schody centralne – główne wejście do parku, widok od strony ul. Dubiela



Fot.1. Widok ogólny na mur oporowy od strony zachodniej



Fot.2. Widok wejścia głównego do parku od strony wschodniej (od ul. Dubiela)



Fot.3. Elewacja wschodnia – część od strony północnej



Fot.4. Elewacja wschodnia – część południowa muru



Fot.5. Elewacja Zachodnia – widok w kierunku północnym



Fot.6. Elewacja Zachodnia – widok w kierunku północnym



Fot.7. Schody centralne – główne wejście do parku



Fot.8. Schody centralne – główne wejście do parku, widok od strony ul. Dubiela



Fot.9. Schody boczne północne – widok od strony ul. Dubiela



Fot.10. Schody boczne północne – widok od strony parku



Fot.11. Schody boczne północne – widok na zakończenie muru



Fot.12. Widok na pęknięty narożnik północny muru (element C-D wg dok. rysunkowej)



Fot.13. Schody północne - widok na balustradę. Widoczne zarysowania i spękania balustrady



Fot.14. Schody boczne południowe. Widoczne zwichrowanie biegów oraz zapadnięty narożnik muru




Fot.15. Schody boczne południowe. Widok na zniszczony narożnik muru w kierunku południowym



Fot.16. Schody boczne południowe – widoczne spękania balustrady



Fot.17. Schody boczne południowe i zakończenie muru – widok od strony ul. Dubiela



Fot.18. Schody boczne południowe – pęknięte stopnie górnego biegu



Fot.19. Schody boczne południowe – zakończenie muru oporowego od strony południowej



Fot.20. Zakończenie muru oporowego od strony południowej. Widoczne uszkodzenia nakrywy