

Stan projektowany 1:25

S3

1. ściana zewnętrzna ceglana (zakłada się skucie istn. tynków w 15%) po skuciu tynku ścianę należy zagruntować 7)* Skute tynki uzupełnić, naprawić ewentualne pęknięcia.
2. mocowanie - warstwa zaprawy klejąco - szpachlowej 24)*
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu grubości 15cm 25)* - współczynnik przewodzenia ciepła nie więcej niż (λD)=0,031 W/(mK)
4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo szpachlowa 27)* z zatopionymi 2 warstwami siatki z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m3 do wysokości 1,0 m powyżej cokołu. - powyżej zaprawa klejowo - szpachlowa z zatopioną 1 warstwą siatki z włókna szklanego o parametrach j.w.)
5. Szpachlówka mienralna, tynk drobnoziarnisty 14*) co uziarnieniu do 0,5 mm
6. Grunt 15*)
7. 2x farba silikonowa 16)*

Odtworzone elementy ozdobnne. Po skuciu istniejących elementów zakłada się odworzenie elementów ozdobnych zgodnie z kształetem i wielkością istniejących elementów – gzymsy i opaski okienne. Zakłada się zastosowanie rozwiązań systemowych. Gzymsy i opaski w trakcie produkcji powinny być fabrycznie pokryte tynkiem przeznaczonym jedynie do pomalowania zgodnie z kolorystyką. Zakłada się wykonanie gzymsów ze styropianu EPS 200 i opasek okiennych ze styropianu ekstrudowanego.

S2

1. ściana fundamentowa zewnętrzna ceglana od strony zewnętrznej powyżej poziomu terenu - zakłada się skucie istniejacych tynków, (100%), uzupełnienie spoin tynkiem 10)*
2. ażurowa obrzutka z tynku cementowego modyfikowanego emulsją kontaktową 9)* (gr 0,5 cm)
3. tynk cementowy modyfikowany dodatkiem napowietrzajacym 11)* (gr 2,0 cm)
4. płaszczyznowa warstwa hydroizolacji ze szlamu cementowego 6)*.
5. mocowanie - warstwa zaprawy klejącej 24)*
6. materiał izolacyjny - polistyren ekstrudowany gr. 15 cm *) λ_D = 0,038 W/mk
7. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo szpachlowa 27)* z zatopionymi 2 warstwami siatki z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m^3
8. Szpachlówka mienralna, tynk drobnoziarnisty 14)* (uziarnienie do 0,5 mm)
9. Grunt 15)*
10. 2x farba silikonowa 16)*

S1

1. ściana fundamentowa zewnętrzna ceglana od strony zewnętrznej poniżej poziomu terenu - zakłada się skucie istniejacych tynków (100%) i resztek izolacji, uzupełnienie spoin tynkiem 10)*
2. ażurowa obrzutka z tynku cementowego modyfikowanego emulsją kontaktową 9)* (gr 0,5 cm)
3. tynk cementowy modyfikowany dodatkiem napowietrzajacym 11)* (gr 2,0 cm)
4. płaszczyznowa warstwa hydroizolacji ze szlamu cementowego 6)*
5. folia kubełkowa warstwa ochronna (wytłoczenia w stronę ściany)



Stan istniejący 1:25

a). ściana fundamentowa zewnętrzna ceglana od strony zewnętrznej poniżej poziomu terenu - zakłada się skucie istniejacych tynków (100%) i resztek izolacji, uzupełnienie spoin tynkiem 10)*
b). ażurowa obrzutka z tynku cementowego modyfikowanego emulsją kontaktową 9)* (gr 0,5 cm)
c). tynk cementowy modyfikowany dodatkiem napowietrzajacym 11)* (gr 2,0 cm)
d). płaszczyznowa warstwa hydroizolacji ze szlamu cementowego 6)*.
e). folia kubełkowa warstwa ochronna (wytłoczenia w stronę ściany)
f). mocowanie - warstwa zaprawy klejącej 24)*
g). materiał izolacyjny - polistyren ekstrudowany gr. 15 cm λ_D = 0,038 W/mk
h). ściana zewnętrzna ceglana (zakłada się skucie istn. tynków w 15%) po skuciu tynku ścianę należy zagruntować 7)* Skute tynki uzupełnić, naprawić ewentualne pęknięcia.
i). płyta termoizolacyjna ze styropianu grubości 15cm 25)* - współczynnik przewodzenia ciepła nie więcej niż (λD)=0,031 W/(mK)
k). nowy parapet okienny z balchy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm koloru brązowego
l). istniejąca stolarka okienna PCV koloru białego
m). łącznik izolacji termicznej

Przekrój przez ścianę w rejonie okna
PRZYBUDÓWKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA 1:25

FRAGMENT NIEPODPIWNICZONY
stan istniejący i projektowany

- Wymiary sprawdź w naturze
- W projekcie jako przykłady rozwiązań podano systemy konkretnych firm. Oprócz wyrobów producentów wymienionych w projekcie dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o równoważnych lub lepszych właściwościach techniczno użytkowych
- Szczegóły do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego
- Pozostałe informacje patrz część opisowa oraz karty techniczne przykładowych zaproponowanych produktów
- Pokazany na rysunku poziom ław fundamentowych jest poziomem przewidywanym. Faktyczny poziom ław fundamentowych może się różnić od pokazanego na rysunku.

STUDIO MN - PRACOWNIA PROJEKTOWA
40-693 KATOWICE UL. WIDŁAKÓW 10

Temat/ projekt :	**Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania p.n.: „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15 (działka nr 233/35)"**
Inwestor :	Miasto Zabrze 41-800 Zabrze , ul. Powstańców Śl. 5-7
Sporządził :	mgr inż. arch. Mariusz Nazar (architektura)
Detale Przybudówka północna i południowa Przekrój przez ścianę w rejonie okna. Fragment niepodpiwniczony Stan istniejący / projektowany	

Faza : projekt wykonawczy	Branża : architektura	nr rys. : 52
Skala : 1:25	Data : marzec 2016	