
STREFA 1 - ZL I
2 030,18 m² - POW. CAŁEJ STREFY
1 374,26 m² - POW. STREFY NA POZ. -3,55
655,92 m² - POW. STREFY NA POZ. 0,00
STREFA 120 - ZL III
43,04 m²
WYDZIELONA KLATKA SCHODOWA
25,65 m²
CZĘŚĆ BUDYNKU SZKOŁY OBJĘTA OPRACOWANIEM - ODRĘBNA STREFA POŻAROWA WYDZIELONA Z BUDYNKU SZKOŁY
POZOSTAŁA CZĘŚĆ BUDYNKU SZKOŁY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
BUDYNEK NA DZIALCE SĄSIEDNIEJ
ŚCIANA ROWNOLEGŁA DO BUDYNKU SASIEDNIEGO W PASIE SZER. 7,2 m SPEŁNIA WYMAGANIA DLA ŚCIAN ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBU BUDYNKÓW. BUDYNEK SĄSIEDNI JEST MUROWANY Z CEGŁY, NIE MA OKIEN DO STRONY PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI. ZE WZGLĘDU NA JEGO DACH NIE POSIADAJĄCY KLASYFIKACJI NRO SZEROKOŚĆ PASA POMIĘDZY BUDYNKAMI ZOSTAŁA POWIĘKSZONA O 50%
ŚCIANA TWORZĄCA Z BUDYNKIEM SĄSIEDNIM KĄT OK. 90° W PASIE SZER. 4 m OPISANA WYMAGANIA DLA ŚCIAN ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBU BUDYNKÓW
ZABEZPIECZENIE MIĘDZY ŚCIANAMI ISTNIEJĄCEGO I NOWEGO BUDYNKU TWORZĄCYMI MIĘDZY SOBĄ KĄT OK. 90 STOPNI STANOWI ŚCIANA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU, MAJĄCA W PASIE SZER. 6 m OD PRZEDŁUŻENIA DO NIEJ ŚCIANY SZKOŁY KLASĘ REI 120. DOCIEPLNA JEST WEŁNĄ MINERALNĄ I W PASIE TYM NIE MA OKIEN.
SZER. PASA 6 m WYNIKA Z POWIĘKSZENIA WYMAGANEJ ODLEGŁOŚCI O 50% Z UWAGI NA BRAK KLASY NRO ISTNIEJĄCEGO PRZEKRYCIA DACHU SZKOŁY
PROJEKTOWANE WYBURZENIA
PROJEKTOWANE ŚCIANY I ZAMUROWANIA
W WYDZIELONEJ STREFIE POD ISTNIEJĄCYM STROPEM DREWNIANYM WYKONAĆ SUFIT PRZEŚWITOWY Z PŁYT GIPSOWYCH NA RUSZCIE SYSTEMOWYM O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO WYPOSAŻYĆ W PRZEPUSTY INSTALACYJNE O KLASIE EI 60 (PRZEJŚCIA PRZEZ STROP) ORAZ EI 120 (PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY)
WYMIANA OKNA NA OKNO NIEOTWIERALNE O KLASIE EI 60
ZMIANA PRZEDSIONKA I WC KADRY NA KORYTARZ
PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z FURTKĄ DWUSKRZYDŁOWĄ
OBRZEŻE CHODNIKOWE WYRÓWNUJĄCE, NIE WYSTAJĄCE PONAD POZIOM KOSTKI
ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY RAZEM Z OGRODZENIEM NALEŻY POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN DO OSTATNIEGO PRZĘSŁA Z OGRODZENIEM JEDNEGO TYPU (WYREMONTOWANA CZĘŚĆ MURU)
CZĘŚĆ DOJŚCIA Z KOSTKI BRUKOWEJ ORAZ ORAZ CZĘŚĆ OBRZĘŻA TRAWNIKA NALEŻY ROZEBRAĆ (DO LINII PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA) I WYKONAĆ NOWE DOJŚCIE O PROJEKTOWANYM NACHYLENIU ORAZ DOSTOSOWAĆ DO NIEGO I UKSZTAŁTOWANIE TRAWNIKA
ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY RAZEM Z OGRODZENIEM PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI
ISTNIEJĄCE SCHODY TERENOWE ORAZ MUR OPOROWY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
OBRZĘŻE CHODNIKOWE WYRÓWNUJĄCE, NIE WYSTAJĄCE PONAD POZIOM KOSTKI
ISTNIEJĄCY CHODNIK
BARIERY ZABEZPIECZAJĄCE PRZED WYBIEGNIĘCIEM DZIECI NA JEZDNIĘ
ISTNIEJĄCE NACHYLENIE CHODNIKA
UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA PO ROZEBRANIU ISTNIEJĄCEGO MURU OPOROWEGO; TYP I KOLOR KOSTKI DOPASOWAĆ DO NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ
PROJEKTOWANY MUR OPOROWY, NIE WYKRACZAJĄCY POZA GRANICĘ DZIAŁKI DROGOWEJ
ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY RAZEM Z OGRODZENIEM I BRAMĄ WJAZDOWĄ NALEŻY ROZEBRAĆ DO KOŃCA TERENU INWESTYCJI
ROZEBRANIE CZĘŚCI POWIERZCHNI UTWARDZONEJ I WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
PROJEKTOWANY MUR OPOROWY, NIE WYKRACZAJĄCY POZA GRANICĘ DZIAŁKI DROGOWEJ
ISTNIEJĄCE DOJŚCIE Z KOSTKI BRUKOWEJ NALEŻY ROZEBRAĆ W CZĘŚCI NAD PROJEKTOWANYM PODZIEMNYM ŁĄCZNIKIEM KOMUNIKACYJNYM I ODTWORZYĆ W TYM SAMYM MIEJSCU PO WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH. CZĘŚĆ DOJŚCIA NIE KOLIDUJĄCA Z INWESTYCJĄ POZOSTAJĘ BEZ ZMIAN
OBRZĘŻE CHODNIKOWE WYRÓWNUJĄCE, NIE WYSTAJĄCE PONAD POZIOM KOSTKI
ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO I WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ
ISTNIEJĄCA ŚCIANA WYDMINA SKŁ. ŻELBETOWY
ZADASZENIE NAD SCHODAMI Z BETONU LICOWEGO
KRAWĘDŹ JEZDNI (DROGA POŻAROWA)
BALUSTRADA
KLATKA SCHODOWA ZAMYKANA I WYPOSAŻONA W NADCIŚNIENIOWY SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZADYMIENIU
DŹWIG OSOBOWY (UDŹWIG 1000 kg/13 OSÓB)
RUCHOMA BARIERA ZABEZPIECZAJĄCA
BRAMA PRZESUWNA EI 30
KLAPA WIELOPŁASZCZYZNOWA P-POŻ W ŚCIANIE – 2x 700x1250 mm
SZACHT UPUSTOWY
WYCIERACZKA
WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA
KURTYNA POWIETRZNA ±0,00=281,53 m n.p.m.
ODWODNIENIE LINIOWE
SIEDZISKA DREWNIANE
ISTNIEJĄCA RZEDNA
PROJEKTOWANA RZĘDNA
KRAWĘDŹ JEZDNI (DROGA POŻAROWA)
-3,55=277,98 m n.p.m.
ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ISTNIEJĄCA ŚCIANA SZKOŁY, MUROWANA Z CEGŁY, O GRUBOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 0,5 m; WYSTAJĄCA DO STRONY ZABEZPIECZENIA NOWEGO BUDYNKU - ISTNIEJĄCA ŚCIANA JEST WYSUNIĘTA NIE MNIEJ NIŻ 0,3 m PONAD LICO PRZYLEGAJĄCEJ PROJEKTOWANEJ ŚCIANY W PASIE SZER. 4 m NA ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE Z CEGŁY NIE MA OKIEN
ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ISTNIEJĄCA ŚCIANA SZKOŁY, MUROWANA Z CEGŁY, O GRUBOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 0,5 m; WYSTAJĄCA DO STRONY ZABEZPIECZENIA NOWEGO BUDYNKU - ISTNIEJĄCA ŚCIANA JEST WYSUNIĘTA NIE MNIEJ NIŻ 0,3 m PONAD LICO PRZYLEGAJĄCEJ PROJEKTOWANEJ ŚCIANY W PASIE SZER. 4 m NA ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE Z CEGŁY NIE MA OKIEN
REI 120
REI 60
EI 60
EI 30
GP 2xABC
H25 + GP 6xABC
GP4x ABC
KLATKA SCHODOWA
SALA LEKCYJNA
HOL
MAGAZYN
PORTIERNIA
WC
PRZEBIERALNIA OTOLOWA
SALA LEKCYJNA
STOŁÓWKA
POM. SOSP
KOMUNIKACJA
WC
KORYTARZ
KSEROKOPIARKA
ESTRADA
SALA LEKCYJNA
PRZEDSIONEK
KOTŁOWNIA
KOMUNIKACJA
WC
WC
POM. PORZĄDKOWE
SALA LEKCYJNA
3a
3
2
1a
1
KLATKA SCHODOWA
14,84 m²
PRZEDSIONEK
5,64 m²
SALA LEKCYJNA
54,04 m²
POM. SOSP
9,84 m²
WC
11,98 m²
KOMUNIKACJA
14,28 m²
KORYTARZ
9,64 m²
KSEROKOPIARKA
27,54 m²
ESTRADA
37,24 m²
SALA LEKCYJNA
57,24 m²
PRZEDSIONEK
13,20 m²
KOTŁOWNIA
37,24 m²
KOMUNIKACJA
15,44 m²
WC
WC
POM. PORZĄDKOWE
7,54 m²
SALA LEKCYJNA
54,04 m²
WC
12,89 m²
KOMUNIKACJA
14,28 m²
KORYTARZ
9,64 m²
KSEROKOPIARKA
27,54