

PRZEKRÓJ 1-1

SKALA 1:20



UWAGA:
W PRZYPADKU ZDEGRADOWANIA LUB USZKODZENIA BELEK STROPOWYCH NALEŻY JE WZMOCNIĆ POPRZEZ OBUSTRONNE DOKRĘCENIE BALI DREWNIANYCH O PRZEKROJU 5 x 18cm

Zabrze marzec 2018

RYS. NR 8 - ZAMIENNY do rys. nr 15

Rzut stropu skala 1:100

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne starego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu na terenie dz. nr 701/39 przy ul. Dalekiej 2 w Zabrzu wraz z jego przebudową i remontem.

KONSTRUKCJA

Projektant: dr inż. T. Blejarski