SCHODY POŁUDNIOWE
PRZEKRÓJ G - G I WIDOK BALUSTRADY W KIER. PN



PRZEKRÓJ E-E



SCHODY POŁUDNIOWE
PRZEKRÓJ F - F



UWAGA 1:
Z uwagi na brak możliwości wykonania odkrywek fundamentów w większej ilości (wykonano dwie odkrywki w miejscach wskazanych na rys. I-3) niniejszy rysunek NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO RYSUNEK POGLĄDOWY.

Wygląd muru oporowego poniżej poziomu terenu, zwłaszcza od strony wschodniej, gdzie korzenie drzew uniemożliwiają wykonanie odkrywki bez uszkodzenia bryły korzeniowej, jest interpretacją autorów niniejszego opracowania, wykonaną na podstawie odkrytych fragmentów fundamentów oraz na podstawie fragmentów widocznych w miejscach obniżenia pow. terenu.

UWAGA 2:
Przed przystąpieniem do robót remontowych należy sprawdzić na budowie ostateczny kształt fundamentu od strony wschodniej i fundamentów pod schodami oraz wykonać rysunki inwentaryzacyjne jeśli stan istniejący znacząco odbiega od przyjętego w niniejszej dokumentacji.

ARKONA
TEL. 032/ 286-44-76
UL.BYTOMSKA 54
42-672 WIESZOWA

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTANT	**mgr inż. arch. Ariana Gano- Kotula**	**953/92**	architekto-niczna		**11. 2018r.**
OPRACOWANIE	**mgr inż. arch. Barbara Fischer**				
OPRACOWANIE	**mgr inż. arch. Justyna Bezia**				

OBIEKT	Mur oporowy i schody przy wejściu do Parku, ul. Dubiela, 41-800 Zabrze		
INWESTOR	Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-800 Zabrze	SKALA	**1:50**
TEMAT	Projekt przebudowy muru oporowego i schodów przy wejściu do Parku im. Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela w Zabrzu.	BRANŻA	**arch-bud**
NAZWA RYSUNKU	**INWENTARYZACJA - PRZEKROJE E-E, G-G I F-F**	NR RYS.	**I-9**